

みんなのまち

日本共産党文京区議団ニュース

☎ 5803-1317 ホームページ: <http://www.jcp-bunkyo-kugidan.gr.jp/>
FAX 3811-3197 email: mail@jcp-bunkyo-kugidan.gr.jp



腐食しているフェンス (十中)

の改修工事、PCB問題での蛍光灯の取替え工事、耐震調査にもとづく耐震補強工事、教室への扇風機設置など、教育施設改善がすすめられてきました。



むろ氏、小竹前都議とともに、区長に申し入れる日本共産党区議団

この間、児童転落死亡事故との関係で手すりの設置などの安全対策、雨漏り対策のため



さびて開かない窓 (林町小)

特に、築後六十年以上経過している学校の全面改築を急いで具体化することを



教室の床がはがれたまま (六中)

(申し入れの全文は、ホームページをご覧ください。)

子どもたちにも安全、快適な学校環境を

27校調査 区長、教育長に改修申し入れ

日本共産党区議団

六月五日、日本共産党文京区議団は、衆議院東京二区・むろ喜代一さん、小竹ひろ子前都議会議員とともに

この結果、三年前に区議団が調査したときの「学校ボロボロの状態」は改善されてきてはいますが、さらなる改善を求めて今回申し入れたものです。

にも十三・十四年度に削減した学校施設整備予算を元に戻すよう要望しました。

区長と教育長にたいし「小・中学校における施設改修等の申し入れ」を行いました。

日本共産党区議団は、五月、約一週間をかけて区立小・中学校三十一校のうち新築の四校を除く二十七校について訪問し、施設の調査を行いました。

特に、築後六十年以上経過している学校の全面改築を急いで具体化することを

は、はじめ、トイレの改修、外壁や内装改修、全教室の冷房化、「小中学校施設整備指針」にもとづく安全対策をすすめること、そのため

区長と教育長にたいし「小・中学校における施設改修等の申し入れ」を行いました。

日本共産党区議団は、五月、約一週間をかけて区立小・中学校三十一校のうち新築の四校を除く二十七校について訪問し、施設の調査を行いました。

特に、築後六十年以上経過している学校の全面改築を急いで具体化することを

は、はじめ、トイレの改修、外壁や内装改修、全教室の冷房化、「小中学校施設整備指針」にもとづく安全対策をすすめること、そのため

シンポジウム 文京の子どもたちを考える どうしたら生きるか—学校週5日制

とき 7月6日(土) 午後2時~5時
ところ シビックセンター26階

スカイホール
講師 増山均さん (早稲田大学教授)
近著「子育てはあたたかくやわらかくゆったりと」(柏書房)他
主催: 日本共産党文京区議団 5803-1317
同 地区委員会文化・教育部

ぜひご参加を!

区立小・中学校施設調査のまとめ

2002年5月 日本共産党文京区議団

学校名	施設等について改修・改善すべき点	その他改善すべき点
礪川小	<ul style="list-style-type: none"> すべてのトイレが、入口は男女別でも天井、床面とも間仕切りがない(職員用も)、緊急に改善が必要である。トイレの水洗が古く常時水が流れるしくみであり、経済的にも改善したほうがよい。 蛍光灯の傘が汚れている。 ※屋上は耐震補強工事の際にゴムウレタンに改修された。扇風機は1、2年生以外の各教室に設置された。 	
柳町小	<ul style="list-style-type: none"> 3階のトイレと相談室の天井がはがれており改修が必要である。 3階から4階への階段の天井の雨漏りは改修が必要である。 ※1、2年生の教室に扇風機が設置された。 	
指ヶ谷小	<ul style="list-style-type: none"> 校舎の外壁に汚れが目立つ、改修の時期がきている。 屋上の改修、音楽室と家庭科室の天井雨漏りの改修が必要である。図工室は古く雑然としている。 校庭は、H元年にウレタン改修されたが改修の時期ではないか。 ◎プールのろ過機はH15年度に交換予定である。 	<ul style="list-style-type: none"> 事故のあった4階図書室は校歴室となっている。危険と思われるあちこちに「あぶない」の黄色い張り紙がみられる。
林町小	<ul style="list-style-type: none"> 校庭側の外壁はきれいになったが、道路側の外壁塗装は急務である。 窓のスクリーンは古くさびて腐食がすすんでおり、廊下の窓は開閉もできず深刻である。窓ガラスも透明なものに替えると明るくなる。 旧校舎の教室は床の張り替えが必要である。 普通教室の児童用棚が古く木目割れしている。 トイレは男女の仕切り上部があいているので至急改善が必要である。3階のトイレは臭い。 家庭科室の窓の手すりは古くて低いので危険である。 屋上の貯水槽に登れるので、そこからフェンスを乗り越える可能性がある。対策が必要である。 廊下の手洗い場は古く浅く、服が汚れそう、改善の必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ひまわり学級の人数が10人になり、職員室がなくなってしまった。 専門の図書司書教諭の配置が望まれる。
明化小	<ul style="list-style-type: none"> 音楽室が狭い、準備室が必要である。 窓枠がスチールなので、アルミサッシに取り替えが必要である。 排水管が老朽化している、取り替えが必要ではないか。 	
青柳小	<ul style="list-style-type: none"> 学校側からも強い要望が出されているプールのろ過機 (S51年設置) は、古く赤サビが出て危険である、更新が必要である。 普通教室のある建物の床や天井に汚れが目立つので内装改修が必要と思われる。 図工室の机やイスが古い。 	<ul style="list-style-type: none"> 入口のマンション建設に関しては学校側からその都度要望を出しているようだが区としても対処をすべきである。



外壁に汚れが目立つ (指ヶ谷小)



汚れが目立つ天井 (青柳小)

〈2面につづく〉



大村あつし
区議会議員
☎3818-1847



こうだ久美子
区議会議員
☎3946-2218



高畑ひさ子
区議会議員
☎3827-0344



関川けさ子
区議会議員
☎3817-8985



板倉美千代
区議会議員
☎3943-7915



小林進
区議会議員
☎5800-3884



島元雅夫
区議会議員
☎3947-4001



佐藤憲和
区議会議員
☎3947-9741



金森久城
区議会議員
☎3828-3369















小竹ひろ子
前都議会議員
☎3828-2949



むろ喜代一
東京2区
☎3814-1076

お気軽に
ご相談下さい

<p>関口台町小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・プールのろ過機が古く(S53年設置)取り替える必要がある。 ・西側トイレの換気が悪く臭いので改善すべきである。 		<p>古くなったプールのろ過機 (関口台町小)</p>
<p>小日向台町小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・理科室の机は更新する時期ではないか。 ・扇風機は全教室に設置を。やはり冷房化を望む。 ◎図書室の床は今年度改修予定である。 ※一昨年の耐震補強工事に伴い、内装工事も行われ明るくなった。 		<ul style="list-style-type: none"> ・「ことばと聞こえの教室」は、施設面では完備されている。区内全域から16名が通学しているが、対象児童はもっといると思うので親たちに教室のPRを。
<p>金 富 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・巻石通り側の教室にクーラーが設置されているが、かなり古く冷気吹き出し口の部品が壊れている機械もある、改善が必要である。 ・特別教室の冷房化も検討すべきである。 		<ul style="list-style-type: none"> ・余裕教室の活用、道具器具のしまい場所の確保が必要である。(スクールカウンセラー室は冷房器具もなく半分物置状態である)
<p>大 塚 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・H11年調査の際の改善がなく、全面的な対策が必要である。耐震診断Bランクの校舎の前倒し工事などで改修を急ぐこと。 ・S54年改修のアスファルト系の校庭の痛みがひどい、至急砂入り人工芝に全面改修すべきである。 ・理科室や家庭科室の机や水回り、図書室の改修など特別教室の手入れが必要である。 ・普通教室や廊下の床や壁など内装改修が必要である。 ・4階の天井や壁、3から4階の階段踊り場など3カ所の雨漏り対策が必要である。 ・臭いトイレは即刻改修が必要である。 ・屋上部分と金網について塗装と防水対策が必要である。 ・必要な教室に扇風機を設置すべきである。 	<p>校庭の痛みがひどい (大塚小)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・廊下は広くきれいだが、窓ぎわに本棚を置いてある、安全の視点から気になった。 ・第1校舎の教室窓ぎわに、道具箱が置いてあるのはどうか。
<p>湯 島 小</p>			
<p>誠 之 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・第2校舎とランチルーム前の床に汚れが目立つ。 ・第3校舎はトイレがせまい。 ・校庭はS50年アスファルトの改修を行っているが、校庭の改修が必要である。 		
<p>根 津 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・廊下の手洗い場の上の窓は危険なので開けないようにしてあるが、改善の必要がある。 ・廊下と教室入口の段差は改善すべきではないだろうか。 		
<p>千 駄 木 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・廊下や階段の所々にヒビが入っている。廊下は全体的に汚く内装改修が必要である。 ・屋上の床の半分が古く、周囲のフェンスも古い。 ・安全の視点から、4階の普通教室の廊下で手すりを設置していないところに給食の配膳用のワゴンが置いてあるのはどうか。 ・3階は猛烈に暑く、冷房施設が必要である。 ◎校庭は今年度に人工芝に改修予定である。 		<ul style="list-style-type: none"> ・図書室の図書が古くてボロボロである。
<p>汐 見 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・2階のコンピューター室の窓は手すりがついているが、外の広い庇に出られるので改善が必要である。 		<p>汚れと破損がある廊下 (三中)</p>
<p>駒 本 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎全体の妻側・北側の外壁改修が必要である。 ・校庭(ゴムチップ舗装)は部分補修しているというが、古いため改修が必要である。 ・窓枠はアルミサッシに取り替えが必要である。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>駕 籠 町 小</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎校庭、図書室の改修は予算措置された。 ※扇風機は、昨年ベルマークで全部設置された。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>第 一 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強済みの校舎と他の校舎では、教室や廊下の明るさに差がある、内装改修を急ぐなど対策が必要である。 ・天井や壁に残る雨漏りのシミ跡をなくすこと。 ※東側校舎の1階庇の雨漏り防止対策、屋上の防水加工とグリーン塗装、放送室の改修は行われていた。 		
<p>第 三 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・1階の男子トイレはタンク式で水がたまるまで時間がかかる。3階の女子トイレのドアが壊れている。 ・2階の廊下部分のPタイルが割れている。 ・廊下の天井は壊れや汚れが目立ち、うす暗い、内装改修が必要になっている。 ※1、2階は耐震補強工事が終了している。4階の雨漏りは改修された。 		
<p>第 五 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・校庭は広範囲にひび割れているので改修が必要である。校庭と服部坂の間のフェンスはサビが出ているところが多い。 ・アリーナに渡るベディストリアンデッキも塗装補修などが必要な時期になっているように思われる。 ※扇風機は昨年PTAの予算で普通教室に設置された。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>第 六 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎の全面改築が必要な時期にあり、早期に計画を立てるべき。 ・所々壁や階段の床がはがれている。3階の教室の床がザラザラになっている。Pタイルの床がはがれている。 ・2階美術室の手洗い場は狭すぎるので使いやすいよう改善が必要である。 ◎体育館は今年度7月から耐震補強工事の予定である。 ※扇風機は2階に設置された。 		<p>古くて暗いトイレ (十中)</p>
<p>第 七 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・床のPタイルが汚れている、張り替えが必要である。 ・第1理科室の水道が使えない、トイレも臭いところがあるので水道の配管修繕が必要ではないか。 ・体育館の舞台の改修が必要である。照明が切れた場合は使用に支障がないよう対応すべきである。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>第 八 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・小人数授業のための教室が足りない状況だが、防災備蓄庫になっている教室もある。備蓄庫はプレハブで対応できないか。 ・学年集会などのための中規模教室がない、視聴覚室ととなりの準備室をつなげて対応できないか。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>第 九 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震補強工事の際改修されたところはきれいだが、校舎の3階、4階は廊下全体が非常に古く汚れて暗い。天井の張り替え、床の改修、内装改修が急務である。 ・階段に手すりの設置が必要ではないか。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>第 十 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・校庭とプールのフェンスは非常に古く、サビと腐食がすすんでいる、改修が急務である。 ・校庭が狭くて変形なため100m走は壁際を走るが、傾斜しており転倒が多く危険である、今年度の校庭改修の際一緒に改善できないか。 ・2階のトイレは非常に古く暗く汚い。改修されていないトイレはすべて改修の必要がある。 ・3階の生徒会室(体育館の隣)の窓は手すりはついているが、幅広の庇があり靴跡が多数ある、安全のため抜本的な改善が必要である。 ・廊下の手洗い場は古く汚く暗い、改修の必要がある。 ・数学教室の床に長く亀裂が入っている、改修が必要である。 ・美術室の水道は壊れて使用不能である。机も2個足りない。 ・3年の廊下側の壁は耐震補強で上下がふさがり風がぬけない。扇風機もなく暑い。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>文 林 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレは各階とも古い(2、3階は耐震補強できれいになったが)4階のトイレは狭く、天井も古くベニヤがはってある。男子トイレはタンク式でいっぱいにならないと流れない。新館にも洋式トイレが必要ではないか。 ・技術室や工作室に換気扇の設置が必要ではないか。 ・プールはコケが生えやすくなっている、ろ過機の改修が必要である。 ・旧館給食室からのリフトが必要ではないか、2階から3階に運ぶのに苦労している。 ・3階、4階の普通教室の手すりのない廊下に給食の配膳台が置いてあるのはどうか。 ※耐震補強工事、雨漏り対策、千駄木小側の金網交換は終わる。扇風機は1、2階の普通教室に設置された。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>
<p>本 郷 台 中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・学校側からも強く要望が出されている給食室の改修は、早急にドライシステムに改善が必要である。床が部分的にはがれ安全面で心配である。 ・プールの屋根の清掃をしてほしい、何年かに1度結露する。 ・プールのステンレスの床がデコボコしている。プールには体育ができるよう蓋をしてあるが支柱を外し剥がす際プール床の塗装がはがれてしまうようだ。 ・校庭側の校舎入口のコンクリートは角を少し削ると運動会などの際、観客席をつくれるようだ。 ・水道管の清掃が必要である。 ※体育館は新築になり格技室もあり喜ばれている。 		<p>狭くて使いづらい手洗い場 (六中)</p>

◎改修・改善の計画がきまっているもの
※すでに改修・改善されたもの

《学校施設に関する、ご意見ご要望を電話、FAX、Eメールなどでお寄せ下さい》